




STUDIE ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV



Ing. Wasserbauer Radek

Květen 2009

PROJEKT POULNÉHO OCHRANÉ AUTORSKÉHO PRÁVA
LEAD ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO ZDROJOVIC
MUDROUSKA S. KUCHARSKA S. KUJAWSKA S.
AUTOR VĚTNO PŘÍKLADY
KONSTRUKČNÍ NÁVRHY
Rekonstrukce kostelní věže v Přístavi

PROJEKT PODLEŽÁ OCHRANĚ AUTORSKÉHO PRÁVA S OULADU BE ZAKONU		Ing. UNDEKREITER RUDOLF AUTORSKÝ OPRÁVNĚNÍ PRÁVA PROJEKTANT	
NAJEDNÁVATEL PRŮJEKTU VYKONATEL	ZADAVATEL	Ing. KNOKE DOBROVODA Ing. KNOKE DOBROVODA PRŮJEKTANT	
Ing. KNOKE DOBROVODA Ing. KNOKE DOBROVODA PRŮJEKTANT	Ing. KNOKE DOBROVODA Ing. KNOKE DOBROVODA PRŮJEKTANT	Ing. KNOKE DOBROVODA Ing. KNOKE DOBROVODA PRŮJEKTANT	
INVESTOR	MÍSTO MĚŘENÍ	Ing. KNOKE DOBROVODA Ing. KNOKE DOBROVODA PRŮJEKTANT	
STAVBA	STAVBA	Ing. KNOKE DOBROVODA Ing. KNOKE DOBROVODA PRŮJEKTANT	
Rekonstrukce kostelní věže v Přibyslavi Přibyslav, ul. Kostelní, parcela st. 206. DOKUMENTACE OBJEKTU			
IZOMETRIE DŘEVĚNÝCH PRŮVŮ			


IÁLNÍM



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

NÁKLON VĚŽE




- Odchylna dřevěné konstrukce věže je cca 1° od osy
- Věž se naklání cca 36 cm od osy
- Za cca 4 cm za 5 let se zvětšil náklon
- Naklání se celá dřevěná konstrukce
- Náklon způsobuje uhníla část dřevěné konstrukce
- Oprava je možná pouze z venkovní části



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

KROVOVÁ KONSTRUKCE




- Nejvíce je poškozená námětková část spodní části konstrukce
- Jsou povolena táhla jenž drží krov proti vztlaku větru
- Na řadě míst jsou zbytečné prvky novodobě vložené (místo opravy poškozených prvků)
- Nutná oprava poškozených prvků a odstranění zbytečných prvků



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**




FASÁDA

- Mrazová trhlina na straně ke kostelu



PŘÍZEMÍ


- Nutné odvlhčení zdiva
- Výměna vstupní branky
- Oprava vstupu na schodiště
- Oprava dlažby vstupu
- Okapový chodník
- Odvodnění okolí



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

ODVLHČENÍ



- Odvedení vlhkosti od drenážováním a provzdušněním základového zdiva
- Odvedení vody navrženo kolem kostela směrem ke skále
- Doporučuji vlhkosti odstranění i z prostoru průjezdu
- Následovat bude úprava okolí a odvodnění



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost


KOBKA

- Podlaha vyžaduje opravu
- Oprava povrchů
- Oprava kamenného schodiště

[illegible]

**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

- Replikování původního schodišťového systému
- Oprava podlahy
- Nasvětlení prostoru
- Oprava povrchů
- Repasování dřevěných prvků





PROJEKT POČÍŤAČE OCHRANY AUTORSKÝCH PRAV A SOULADU SE ZÁKONEM		
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU ING. JAROMÍR ŠTĚPÁNEK	VYPRACOVATEL ING. JOSEF TRÁVNIK	ZODPOVĚDNÝ ING. JOSEF TRÁVNIK
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM MÍSTO: PŘÍBRAM, NÁM. PŘÍBYSLAV		
Rekonstrukce kostelní věže v Příbrami Přístavky, ul. Kostelní, parcela st. 206.		
DOKUMENTACE OBJEKTU		
2. 3.NP + NÁSTUPNÍ PATRO		



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

PATRO S HODINOVÝM STROJEM

- Replikování původního schodišťového systému
- Oprava podlahy
- Nasvětlení prostoru
- Oprava povrchů
- Repasování dřevěných prvků





PROJEKT POČÍŠŤA OCHRÁNY AUTORSKÉHO PRAVA V SOULADU SE ZÁKONEM		
KLIKAJÍCÍM PRŮVODNÍK	VÝROBCE	ZODPOVĚDNÝ
KLICKA J.S.R.	KLICKA J.S.R.	KLICKA J.S.R.
INTERF. MÍSTO PRŮVODNÍ		IP. MANEŽER
www.klicka.cz		KLICKA J.S.R.
Rekonstrukce kostelní věže v Přibyslavi Přístup u Kostelního náměstí č. 206. KOMUNIKACE OBJEKTO 3. 4NP - HODINOVÝ STROJ		
FORMÁT A3	DATUM	13. duben 2009
STAV	stav:	kvalitativní
C. ZAKAZKY	číslo:	60-00039
MĚŘITNO	číslo:	01-VI00018




**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

ZVONICE

- Odstranění konstrukcí
jež nejsou původní
- Oprava podlahy
- Provedení lávky pro
vyhlídku
- Zajištění prostoru
- Nasvětlení prostoru
- Výměna schodiště do
mezi patra nad zvonicí
- Nový hodinový systém






PROJEKT POGLÉDA OCHRANY AUTORSKEHO PRAVA V SOULADU SE ZÁKONEM					
KURÁTORKA PROJEKTU:	VYPRACOVATEL:	ZODPOVĚDĚLSTÍ:	Ing. VOJTECH ŠTĚPÁN		
MÍSTO MĚŘENÍ:	KONTAKTNÍ OSOBA:	ING. BOLESLAV KALINA			
INVESTOR:	MĚTO INVESTICE:	MOZE DOBY JE S.R.O.			
INSTITUCI, KTERÉ JINVESTUJE:	MÍSTO INVESTICE:	SEČ - VEŠETNÝ ÚSTŘEDÍ			
		TEL.: 906 806 100 FAX: 737 903 024			
Rekonstrukce kostelní věže v Přibyslavi					
Přibyslav, ul. Kostelní, parcela st. 206.					
DOKUMENTACE OBJEKTU					
4. SNIP + ZVLNOVACÍ STOLICE			FORMÁT:	A3	
			STUPŇ:	číslo 206	
			C. ZÁMĚRY:	331-00-0038	
			MĚŘITKO:	C. VÝKRES	



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

SCHODIŠTĚ NA VAZNICOVOU SOUSTAVU



- K výstupu do lucerny je nutné vložit schodiště z mezipatra
- Nutné provést průhledné mezipatro (například pomocí pororošty)
- Výstup po žebřících do lucerny věže



OP Vzdelávání
pro konkurenceschopnost



HODINY 1

- Repasované kružby nejsou zastíněné hodinami
- Ale hodiny jsou špatně umístěné a špatně čitelné





HODINY 2

- Hodiny zasahují kružby
- Hodiny jsou čitelné
- Ale pozice hodin nevyhovuje architektonicky
- Sníží se čitelnost na velkou vzdálenost z důvodu nižšího umístění





Hodiny 3

- Hodiny jsou přes kružby
- Jsou dobře čitelné i na velkou vzdálenost
- Problém s uchycením číslic a provedením





HODINY 3a

- Hodinový ciferník bude tvořen lehkým ocelovým profilem, který bude držet číslice v pozici



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost